Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 10:23

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/lekkie-ubranie-zaroodporne-p-5076.html



Lekkie ubranie żaroodporne

Cena brutto	**934,80 zł**
Cena netto	**760,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**OB58/OS58**

Opis produktu

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki

Komplet 4-częściowy składa się z:
Ubrania dwuczęściowego OB-5S/GS-5a, getrów OG-12 i rękawic ochronnych.

Opcjonalnie można dokupić kaptur

UBRANIE:
Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999
Klasa ochrony:
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób
Osiągnięta klasy ochrony
A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia O sekund, czas dalszego żarzenia O sekund
C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) - stopień przenoszenia ciepła t > 151 s
D3- wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PM-EN 373,1996) > 351 g

Części składowe:
Bluza OB-58 i spodnie OS-5 a

Przeznaczenie:
Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

Wykonanie:
Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów:
- tkanina szklana ST-97 metalizowana,
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK SI150 N,
- bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą przed adhezją płynnego metalu.
- spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szelek

Konserwacja:
Czyszczenie zewnętrzne powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

Przechowywanie:
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony.

Uszkodzenia ubrania:
Drobne uszkodzenia w postaci rozdarcia o długości nie więcej niż 3 cm, przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż O,5 cm i ilości do 3 szt rozerwania na szwie np rękawa mogą być naprawione u producenta ubrania.

Uszkodzenia graniczne:
Liczne przepalenia wierzchnie] części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RĘKAWICE ŻAROODPORNE: Brak rękawic , Rękawice pięciopalcowe długość 430 mm (+ 227,55 zł), Rękawice pięciopalcowe długość 550 mm (+ 227,55 zł)
GETRY ŻAROODPORNE: Brak getrów , Getry ochronne żaroodporne - OG-14 (+ 387,45 zł), Getry ochronne żaroodporne - OG-15 (+ 270,60 zł)
OSŁONY GŁOWY I TWARZY: Brak osłony , Osłona twarzy - OT-1 (+ 467,40 zł), Osłona głowy i twarzy - OGT-1 (+ 553,50 zł)