

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/lekkie-ubranie-zaroodporne-p-5076.html>



Lekkie ubranie żaroodporne

Cena brutto	959,40 zł
Cena netto	780,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OB58/OS58

Opis produktu

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki

**Komplet 4-częściowy składa się z:
Ubrania dwuczęściowego OB-5S/GS-5a, getrów OG-12 i rękawic ochronnych.**

Opcjonalnie można dokupić kaptur

UBRANIE:

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób

Osiągnięta klasy ochrony

A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sekund, czas dalszego żarzenia 0 sekund

C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) - stopień przenoszenia ciepła $t > 151$ s

D3- wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PM-EN 373,1996) > 351 g

Części składowe:

Bluza OB-58 i spodnie OS-5 a

Przeznaczenie:

Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużła, intensywne promieniowanie cieplne.

Wykonanie:

Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów:

- tkanina szklana ST-97 metalizowana,
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK SI150 N,
- bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą przed adhezją płynnego metalu.
- spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szelek

Konserwacja:

Czyszczenie zewnętrzne powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

Przechowywanie:

Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony.

Uszkodzenia ubrania:

Drobne uszkodzenia w postaci rozdarcia o długości nie więcej niż 3 cm, przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt rozzerwania na szwie np rękawa mogą być naprawione u producenta ubrania.

Uszkodzenia graniczne:

Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RĘKAWICE ŻAROODPORNE: Brak rękawic , Rękawice pięciopalcowe długość 430 mm (+ 227,55 zł) , Rękawice pięciopalcowe długość 550 mm (+ 227,55 zł)

GETRY ŻAROODPORNE: Brak getrów , Getry ochronne żaroodporne - OG-14 (+ 289,05 zł) , Getry ochronne żaroodporne - OG-15 (+ 209,10 zł)

OSŁONY GŁOWY I TWARZY: Brak osłony , Osłona głowy i karku - OGK-2 (+ 292,74 zł) , Osłona twarzy - OT-1 (+ 356,70 zł) , Osłona głowy i twarzy - OGT-1 (+ 430,50 zł)