

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/lekkie-ubranie-zaroodporne-p-5076.html>



## Lekkie ubranie żaroodporne

Cena brutto	<b>959,40 zł</b>
Cena netto	<b>780,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OB58/OS58</b>

### Opis produktu

#### Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki

**Komplet 4-częściowy składa się z:  
Ubrania dwuczęściowego OB-5S/GS-5a, getrów OG-12 i rękawic ochronnych.**

#### Opcjonalnie można dokupić kaptur

#### UBRANIE:

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób

Osiągnięta klasy ochrony

A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sekund, czas dalszego żarzenia 0 sekund

C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) - stopień przenoszenia ciepła  $t > 151$  s

D3- wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PM-EN 373,1996)  $> 351$  g

#### Części składowe:

Bluza OB-58 i spodnie OS-5 a

#### Przeznaczenie:

Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

#### Wykonanie:

Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów:

- tkanina szklana ST-97 metalizowana,
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK SI150 N,
- bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą przed adhezją płynnego metalu.
- spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szelek

#### Konserwacja:

Czyszczenie zewnętrzne powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

#### Przechowywanie:

Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony.

#### Uszkodzenia ubrania:

Drobne uszkodzenia w postaci rozdarcia o długości nie więcej niż 3 cm, przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt rozzerwania na szwie np rękawa mogą być naprawione u producenta ubrania.

#### Uszkodzenia graniczne:

Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**RĘKAWICE ŻAROODPORNE:** Brak rękawic , Rękawice pięciopalcowe długość 430 mm (+ 227,55 zł ), Rękawice pięciopalcowe długość 550 mm (+ 227,55 zł )  
**GETRY ŻAROODPORNE:** Brak getrów , Getry ochronne żaroodporne - OG-14 (+ 289,05 zł ), Getry ochronne żaroodporne - OG-15 (+ 209,10 zł )  
**OSŁONY GŁOWY I TWARZY:** Brak osłony , Osłona głowy i karku - OGK-2 (+ 292,74 zł ), Osłona twarzy - OT-1 (+ 356,70 zł ), Osłona głowy i twarzy - OGT-1 (+ 430,50 zł )